

**7, 9, 11, 13 rue de l'Argenterie et
19 rue Canterelles,**

**Béziers
(Hérault, Languedoc-Roussillon)**

Etude de bâti



Rapport final d'opération

Volume 2 : dossier iconographique

Par Chris Wild et Julian Munby
Avec la collaboration de M. Philippe, P. Rieunier, A. Pezennec, P. Ournac, C. Beauchamp et de
Dendrochronology Consulting

Arrêtés de prescription : 07/287-7085 et 07/288-7086

No Insee commune : 34032

Novembre 2012

Table des illustrations

Figures

- Figure 1 : Localisation de la commune de Béziers
- Figure 2 : Localisation du site dans la commune de Béziers
- Figure 3 : Cadastre Parcelle 132 – 19 rue de Canterelles
- Figure 4 : Plan napoléonien du secteur étudié (rue Canterelles)
- Figure 5 : Cadastre Parcelle 90 – 7, 9, 11, 13 rue de l'Argenterie
- Figure 6 : Plan napoléonien (rue de l'Argenterie)
- Figure 7 : 19 rue Canterelles, rez-de-chaussée
- Figure 8 : 19 rue Canterelles, premier étage
- Figure 9 : 19 rue Canterelles, deuxième étage
- Figure 10 : 19 rue Canterelles, troisième étage
- Figure 11 : 19 rue Canterelles, fouille coupes 1, 2, 4 et 5
- Figure 12 : 19 rue Canterelles, coupe est du bâtiment
- Figure 13 : Rue de l'Argenterie, phase plan
- Figure 14 : 13 rue de l'Argenterie, coupe nord
- Figure 15 : Rue de l'Argenterie, rez-de-chaussée
- Figure 16 : Rue de l'Argenterie, cave
- Figure 17 : Rue de l'Argenterie, premier étage
- Figure 18 : Rue de l'Argenterie, deuxième et troisième étage





Figure 1 : Localisation de la commune de Béziers



Figure 2 : Localisation du site dans la commune de Béziers



Figure 3 : Cadastre Parcelle 132 - 19 rue de Canterelles (Source www.cadastre.gouv.fr)



Figure 4: Plan napoléonien du secteur étudié. La parcelle concernée est la no 310. Le rempart XVI est ici bien visible et l'indication "Porte Canterelles" situe parfaitement l'emplacement de la fortification.





Figure 7 : 19 Rue Canterelles, rez-de-chaussée







Figure 9 : 19 Rue Canterelles, deuxième étage



0 2.5m
Echelle 1:100 @ A4

Figure 10 : 19 Rue Canterelles, troisième étage




Figure 11 : Coupes 1, 2, 4 et 5




Figure 12 : Coupe est du bâtiment




Figure 13 : Rue de l'Argenterie, phase plan




Figure14 : Coupe nord, 13 Rue de L'Argenterie




Figure 15 : Rue de l'Argenterie, rez-de-chaussée




Figure 16 : Rue de l'Argenterie, plan des caves




Figure 17 : Rue de l'Argenterie, Premier étage




Figure18 : Rue de l'Argenterie, deuxième et troisième étage

Table des illustrations

Planches

Cliché 1 : Elévation intérieure nord, 19 rue Canterelles, montrant le remplissage d'un arc

Cliché 2 : Détail de décoration du plafond, 19R1

Cliché 3 : Passage de porte partiellement charpenté en bois sous un escalier, 19R1

Cliché 4 : Blocage avec des éléments en pierre de taille d'un arc (droite) et remodelage postérieur 19R1

Cliché 5 : Mur en pierre de taille situé sous une élévation de blocaille, cage d'escalier 19R1

Cliché 6 : Murs avec enduits extérieurs de la cour 19R4

Cliché 7 : Mur en pierre de taille avec un fruit, élévation sud 19R4

Cliché 8 : Mur en pierre de taille avec un fruit, corbeau inséré, et passage 19R6

Cliché 9 : Passage de porte en pierre de taille, élévation nord 19R4

Cliché 10 : Mur de blocage en pierre de taille insérée entre 19R4 et 19R5

Cliché 11 : Mur sud de 19R5, montrant la jonction des phasages, corbeau et tenons

Cliché 12 : Mur sud 19R5, détail de corbeau

Cliché 13 : Passage 19R6, côté sud

Cliché 14 : Pierre de taille réutilisée dans le jambage nord de l'arc d'entrée, 19R6

Cliché 15 : Mur nord 19R6, arche insérée formant une entrée vers 19R7

Cliché 16 : Jambage arrondi de mur de blocaille dans l'arc d'entrée vers 19R7

Cliché 17 : Fragments de céramique utilisés comme bandeau dans l'arc d'entrée vers 19R7

Cliché 18 : Mur de blocage dans l'arc d'entrée, côté nord, vers 19R7

Cliché 19 : Arc dans l'élévation ouest 19P1

Cliché 20 : Passage de porte coupée dans le côté sud de l'arc, élévation ouest 19P1

Cliché 21 : Fenêtres percées dans l'élévation nord, avec tuiles posées verticalement à droite, 19P1

Cliché 22 : Arc dans l'élévation est 19P1

Cliché 23 : Mur sud en bois et tuile 19P11

Cliché 24 : Détail de décoration du plafond, 19P1

Cliché 25 : Pierres angle, avec blocage en pierre de taille à gauche, 19P2

Cliché 26 : Elévation ouest à l'intérieur de la cage d'escalier 19P3

Cliché 27 : Tenon avec linteau de pierre, dans un mur en pisé, 19P3

Cliché 28 : Passage de porte inséré du deuxième étage dans un mur en pisé, 19P3

Cliché 29 : Fenêtre remodelée dans la cage d'escalier, 19P3

Cliché 30 : Mur est, 19P5, avec colonne en pierre de taille, extrême gauche

Cliché 31 : Fenêtre d'angle obstruée, 19P4

Cliché 32 : Fenêtre obstruée (centre) et passage de porte (droite), mur est, 19P5

- Cliché 33 : Arche et alcôve, mur sud 19P5
Cliché 34 : Détail d'alcôve, mur sud, 19P5
Cliché 35 : Alcôve avec blocage en pierre à l'extrémité ouest du mur sud, 19P5
Cliché 36 : Mur ouest, 19P5
Cliché 37 : Pièce 19D1, montrant un sol très dégradé
Cliché 38 : Élément de décor avec festons de plâtre floral gaufré 19D4
Cliché 39 : Vue générale, 19T1
Cliché 40 : Détail d'ossature de porte, 19T2
Cliché 41 : Hotte de cheminée, mur ouest, 19T2
Cliché 42 : Encadrement de fenêtre avec vitraux d'origine, 19T3
Cliché 43 : Prise de vue pendant la fouille, 19R4
Cliché 44 : Caniveau 015, 19R6
Cliché 45 : Sol en dalles de terre cuite 006, 19R4
Cliché 46 : Façades de boutique, Parcelle 45
Cliché 47 : Détail de l'amorce d'une arche, 45R1
Cliché 48 : Blocage en pierre de taille du mur nord, 45R1
Cliché 49 : Ouvertures ébrasées, mur est, 45R1
Cliché 50 : Fenêtre haute et conduit de cheminée, 45R2
Cliché 51 : Arc dans mur sud, 45R4
Cliché 52 : Détail de marque de tailleur de pierre (centre) à l'intérieur de l'arche, 45R4
Cliché 53 : Passage de porte et fenêtre insérée dans l'arc, mur est, 45R4
Cliché 54 : Mur nord de la cour existante, 45R5
Cliché 55 : Traces de l'emplacement de la tour d'escalier (centre et droite), mur est, 45R5
Cliché 56 : Traces de l'emplacement de la tour d'escalier (droite), et fenêtre obstruée (gauche), mur est, 45R5
Cliché 57 : Mur sud, 45R5 avec arc démoli (gauche)
Cliché 58 : Grand arc, avec un arc plus petit (gauche), et possible voûte (droite), 45R7
Cliché 59 : Arc dans le mur sud (gauche) et fenêtre obstruée et porte, 45R7
Cliché 60 : Cave 45C1
Cliché 61 : Cave 45C2 avec des soupiraux et niche (centre)
Cliché 62 : Mur nord de blocaille en pierre de taille, 45P1
Cliché 63 : Détail des différentes couches d'enduit de plâtre, mur nord 45P1
Cliché 64 : Décor peint en trompe l'oeil sur enduit, mur nord, 45P1
Cliché 65 : Fragment de papier peint, mur est, 45P1
Cliché 66 : Ouverture obstruée (rose) et enduit peint, mur ouest, 45P1
Cliché 67 : Décor sur enduit peint, mur ouest, 45P1
Cliché 68 : Ouverture obstruée, mur nord 45P2

- Cliché 69 : Ouverture de fenêtre, rétrécie sur RHS, 45P2
- Cliché 70 : Cheminée obstruée, mur est 45P2
- Cliché 71 : Arche dans une cloison, et ouverture de fenêtre remodelée, 45P3
- Cliché 72 : Pierre de taille réutilisée dans une ouverture de fenêtre remodelée, 45P3
- Cliché 73 : Enduit peint antérieur (gauche) couvert par un enduit peint postérieur, 45P3
- Cliché 74 : Grand poteau dégrossi dans le mur en pans de bois, 45P4
- Cliché 75 : Plafond, 45P4
- Cliché 76 : Enduit peint, mur sud, 45P6
- Cliché 77 : Détail d'enduit peint, décor en trompe l'oeil, mur sud, 45P6
- Cliché 78 : Fragment d'enduit peint, le plus ancien, mur sud, 45P6
- Cliché 79 : Mur en pan de bois et colonne de pierre reconstruite (droite) 45D1
- Cliché 80 : Mur en pan de bois, 45D1
- Cliché 81 : Détail de papier peint, mur ouest, 45D1
- Cliché 82 : Poutre avec chanfrein, et détail du plafond, 45D1
- Cliché 83 : Plafond, 45D1
- Cliché 84 : Remplissage de cloison en pan de bois, mur nord, 45D2
- Cliché 85 : Mur ouest, 45D3, avec colonne de pierre (droite), coiffée avec des corbeaux
- Cliché 86 : Mur sud composé de carreaux de pavement en terre cuite et pan de bois, 45D3
- Cliché 87 : Plafond, 45D3
- Cliché 88 : Mur ouest en pan de bois, 45D5
- Cliché 89 : Mur ouest, 45T1, montrant l'élévation accrue du toit
- Cliché 90 : Détail de tuiles de toiture, 45T2
- Cliché 91 : Cloison en pan de bois et mortier de chaux, mur nord 45T2
- Cliché 92 : Colonne de pierre, avec des marques de tailleur de pierre (centre) 45T5
- Cliché 93 : Détail de tuile de toiture, 45T8
- Cliché 94 : Élévation extérieure nord, Parcelle 46
- Cliché 95 : Élévation extérieure ouest, Parcelle 46
- Cliché 96 : Cave 46C1, avec niche murale (gauche)
- Cliché 97 : Fenêtre de l'escalier remodelée, 46P1
- Cliché 98 : Mur sud avec blocage monté en pierre de taille, 46P2
- Cliché 99 : Ouvertures obstruées dans les murs est (gauche) et sud (droite), 46P2
- Cliché 100 : Élévation de mur en pisé, 46P3
- Cliché 101 : Détail de fenêtre, 46P3
- Cliché 102 : Détail du plafond décoré, 46P3
- Cliché 103 : Escalier vers le troisième étage, 46D1

- Cliché 104 : Mur sud, 46D2, avec des colonnes en pierre de taille (gauche et droite)
- Cliché 105 : Ouverture obstruée dans le mur est, 46D2
- Cliché 106 : Fragments architecturaux en pierre de taille réutilisés, 46T1
- Cliché 107 : Structure de la charpente, 46T1, avec poutre transversale raccourcie et renforcée (centre)
- Cliché 108 : Corbeau décor, mur sud, 46T1
- Cliché 109 : Mur sud monté en réutilisant des tuiles de toiture plate, 46T1, avec ouverture bouchée avec de l'enduit de plâtre
- Cliché 110 : Marque de charpentier sur du bois du grenier, 46T1
- Cliché 111 : Lucarne au dessus de l'escalier, avec une ouverture plus ancienne obstruée à droite, 46T1
- Cliché 112 : Point de jonction entre le mur sud de 46T2 (gauche) et la colonne de 45T2
- Cliché 113 : Vue générale, 46T2
- Cliché 114 : Façade, Parcelle 90
- Cliché 115 : Détail de décoration de larmier, 90R6
- Cliché 116 : Façade de la tour d'escalier, Parcelle 90
- Cliché 117 : Vue générale, 90R1, avec porte obstruée dans le mur est (centre)
- Cliché 118 : Passage de porte et détail de lanterneau, 90R1
- Cliché 119 : Fenêtre et détail de lanterneau, 90R1
- Cliché 120 : Poutres du plafond renforcées avec des solives métalliques, 90R1
- Cliché 121 : Ouvriers entreprenant des rénovations dans l'immeuble, Parcelle 90
- Cliché 122 : Plafond voûté, 90R3
- Cliché 123 : Vue générale, 90R4
- Cliché 124 : Détail de pilastre d'escalier, 90R6
- Cliché 125 : Détail de balustre et de palier, 90D1
- Cliché 126 : Pilastre précoce, escalier et mur moderne 'en nid d'abeille', 90C1
- Cliché 127 : Plafond voûté en brique et trappe d'accès obstruée, 90C2
- Cliché 128 : Passage de porte obstruée muni d'un linteau métallique de profil en I, 90C2
- Cliché 129 : Vue générale, 90P2
- Cliché 130 : Détail du chapiteau de la colonne en fonte, 90P2
- Cliché 131 : Conduits de cheminée, 90D2
- Cliché 132 : Encadrement de porte (cloison démolie), et vue de la charpente, 90T1
- Cliché 133 : Rehaussement en brique de la colonne en pierre de taille, 90T1
- Cliché 134 : Corbeau récent en brique, 90T1
- Cliché 135 : Détail de charpente, 90T1
- Cliché 136 : Poutre transversale dans le plancher, et détail d'assemblage de la charpente, 90T1
- Cliché 137 : Détail de l'assemblage de la faîtière, 90T1

- Cliché 138 : Passage de porte percée/réaménagée, 91R1
- Cliché 139 : Mur est, 91R1, montrant le point de jonction (gauche) et le passage de porte obstrué
- Cliché 140 : Point de jonction entre 91R1 (gauche) et 91R2
- Cliché 141 : Mur Sud, 91R2, avec arc partiellement dégagé (droite)
- Cliché 142 : Ouverture de fenêtre réaménagée, 91P1
- Cliché 143 : Passage de porte réaménagée, avec jambage de droite mal aligné, 91P2
- Cliché 144 : Passage de porte inséré, à droite des pierres d'angle sur le côté inférieur du jambage, 91P2
- Cliché 145 : Cheminée avec pierres d'angle, 91P2
- Cliché 146 : Traverse dormante, 92R1
- Cliché 147 : Ouverture de fenêtre obstruée, 92R1
- Cliché 148 : Arc en pointe, élévation sud, 92R1
- Cliché 149 : Ouverture circulaire centrée au dessus de la porte, 92R2
- Cliché 150 : Mur en pierre de calcaire, 90R3
- Cliché 151 : Traces d'emplacement d'escalier, 90R4
- Cliché 152 : Ouvertures de fenêtre réaménagées dans le mur nord 90R4
- Cliché 153 : Puits en pierre taillée, Parcelle 94
- Cliché 154 : Vue de la parcelle 43 depuis la cour 94
- Cliché 155 : Élévation sud de la cour, enduit extérieur et conduit de brique moderne, Parcelle 90
- Cliché 156 : Accès vers la cave, lanterneau inséré et maçonnerie réutilisée, Parcelle 90
- Cliché 157 : Mur de défense médiéval (droite), mur de soutènement en talus (centre) et 19 rue Canterelles (à gauche, situé sous la structure en gris foncé au dessus de la toiture)
- Cliché 158 : Passage médiéval à travers la rivière d'Orb, avec les immeubles situés sur la rue Canterelles (avant droite)



Cliché 1 : Elévation intérieure nord, 19 rue Canterelles, montrant le remplissage d'un arc



Cliché 2 : Détail de décoration du plafond, 19R1



Cliché 3 : Passage de porte partiellement charpenté en bois sous un escalier, 19R1



Cliché 4 : Blocage avec des éléments en pierre de taille d'un arc (droite) et remodelage postérieur 19R1



Cliché 5 : Mur en pierre de taille situé sous une élévation de blocaille, cage d'escalier 19R1



Cliché 6 : Murs avec enduits extérieurs de la cour 19R4



Cliché 7 : Mur en pierre de taille avec un fruit, élévation sud 19R4



Cliché 8 : Mur en pierre de taille avec un fruit, corbeau inséré, et passage 19R6



Cliché 9 : Passage de porte en pierre de taille, élévation nord 19R4



Cliché 10 : Mur de blocage en pierre de taille insérée entre 19R4 et 19R5



Cliché 11 : Mur sud de 19R5, montrant la jonction des phasages, corbeau et tenons



Cliché 12 : Mur sud 19R5, détail de corbeau



Cliché 13 : Passage 19R6, côté sud



Cliché 14 : Pierre de taille réutilisée dans le jambage nord de l'arc d'entrée, 19R6



Cliché 15 : Mur nord 19R6, arche insérée formant une entrée vers 19R7



Cliché 16 : Jambage arrondi de mur de blocaille dans l'arc d'entrée vers 19R7



Cliché 17 : Fragments de céramique utilisés comme bandeau dans l'arc d'entrée vers 19R7



Cliché 18 : Mur de blocage dans l'arc d'entrée, côté nord, vers 19R7



Cliché 19 : Arc dans l'élévation ouest 19P1



Cliché 20 : Passage de porte coupée dans le côté sud de l'arc, élévation ouest 19P1



Cliché 21 : Fenêtres percées dans l'élévation nord, avec tuiles posées verticalement à droite, 19P1



Cliché 22 : Arc dans l'élévation est 19P1



Cliché 23 : Mur sud en bois et tuile 19P11



Cliché 24 : Détail de décoration du plafond, 19P1



Cliché 25 : Pierres angle, avec blocage en pierre de taille à gauche, 19P2



Cliché 26 : Élévation ouest à l'intérieur de la cage d'escalier 19P3



Cliché 27 : Tenon avec linteau de pierre, dans un mur en pisé, 19P3



Cliché 28 : Passage de porte inséré du deuxième étage dans un mur en pisé, 19P3



Cliché 29 : Fenêtre remodelée dans la cage d'escalier, 19P3



Cliché 30 : Mur est, 19P5, avec colonne en pierre de taille, extrême gauche



Cliché 31 : Fenêtre d'angle obstruée, 19P4



Cliché 32 : Fenêtre obstruée (centre) et passage de porte (droite), mur est, 19P5



Cliché 33 : Arche et alcôve, mur sud 19P5



Cliché 34 : Détail d'alcôve, mur sud, 19P5



Cliché 35 : Alcôve avec blocage en pierre à l'extrémité ouest du mur sud, 19P5



Cliché 36 : Mur ouest, 19P5



Cliché 37 : Pièce 19D1, montrant un sol très dégradé



Cliché 38 : Élément de décor avec festons de plâtre floral gaufré 19D4



Cliché 39 : Vue générale, 19T1



Cliché 40 : Détail d'ossature de porte, 19T2



Cliché 41 : Hotte de cheminée, mur ouest, 19T2



Cliché 42 : Encadrement de fenêtre avec vitraux d'origine, 19T3



Cliché 43 : Prise de vue pendant la fouille, 19R4



Cliché 44 : Caniveau 015, 19R6



Cliché 45 : Sol en dalles de terre cuite 006, 19R4



Cliché 46 : Façades de boutique, Parcelle 45



Cliché 47 : Détail de l'amorce d'une arche, 45R1



Cliché 48 : Blocage en pierre de taille du mur nord, 45R1



Cliché 49 : Ouvertures ébrasées, mur est, 45R1



Cliché 50 : Fenêtre haute et conduit de cheminée, 45R2



Cliché 51 : Arc dans mur sud, 45R4



Cliché 52 : Détail de marque de tailleur de pierre (centre) à l'intérieur de l'arche, 45R4



Cliché 53 : Passage de porte et fenêtre insérée dans l'arc, mur est, 45R4



Cliché 54 : Mur nord de la cour existante, 45R5



Cliché 55 : Traces de l'emplacement de la tour d'escalier (centre et droite), mur est, 45R5



Cliché 56 : Traces de l'emplacement de la tour d'escalier (droite), et fenêtre obstruée (gauche), mur est, 45R5



Cliché 57 : Mur sud, 45R5 avec arc démoli (gauche)



Cliché 58 : Grand arc, avec un arc plus petit (gauche), et possible voûte (droite), 45R7



Cliché 59 : Arc dans le mur sud (gauche) et fenêtre obstruée et porte, 45R7



Cliché 60 : Cave 45C1



Cliché 61 : Cave 45C2 avec des soupiraux et niche (centre)



Cliché 62 : Mur nord de blocaille en pierre de taille, 45P1



Cliché 63 : Détail des différentes couches d'enduit de plâtre, mur nord 45P1



Cliché 64 : Décor peint en trompe l'oeil sur enduit, mur nord, 45P1



Cliché 65 : Fragment de papier peint, mur est, 45P1



Cliché 66 : Ouverture obstruée (rose) et enduit peint, mur ouest, 45P1



Cliché 67 : Décor sur enduit peint, mur ouest, 45P1



Cliché 68 : Ouverture obstruée,
mur nord 45P2



Cliché 69 : Ouverture de fenêtre, rétrécie sur RHS, 45P2




Cliché 70 : Cheminée obstruée, mur est 45P2



Cliché 71 : Arche dans une cloison, et ouverture de fenêtre remodelée, 45P3



Cliché 72 : Pierre de taille réutilisée dans une ouverture de fenêtre remodelée, 45P3



Cliché 73 : Enduit peint antérieur (gauche) couvert par un enduit peint postérieur, 45P3



Cliché 74 : Grand poteau dégrossi dans le mur en pans de bois, 45P4



Cliché 75 : Plafond, 45P4



Cliché 76 : Enduit peint, mur sud, 45P6



Cliché 77 : Détail d'enduit peint, décor en trompe l'oeil, mur sud, 45P6



Cliché 78 : Fragment d'enduit peint, le plus ancien, mur sud, 45P6



Cliché 79 : Mur en pan de bois et colonne de pierre reconstruite (droite) 45D1



Cliché 80 : Mur en pan de bois, 45D1



Cliché 81 : Détail de papier peint, mur ouest, 45D1



Cliché 82 : Poutre avec chanfrein, et détail du plafond, 45D1



Cliché 83 : Plafond, 45D1



Cliché 84 : Remplissage de cloison en pan de bois, mur nord, 45D2



Cliché 85 : Mur ouest, 45D3, avec colonne de pierre (droite), coiffée avec des corbeaux



Cliché 86 : Mur sud composé de carreaux de pavement en terre cuite et pan de bois, 45D3



Cliché 87 : Plafond, 45D3



Cliché 88 : Mur ouest en pan de bois, 45D5



Cliché 89 : Mur ouest, 45T1, montrant l'élévation accrue du toit



Cliché 90 : Détail de tuiles de toiture, 45T2



Cliché 91 : Cloison en pan de bois et mortier de chaux, mur nord 45T2



Cliché 92 : Colonne de pierre, avec des marques de tailleur de pierre (centre) 45T5



Cliché 93 : Détail de tuile de toiture, 45T8



Cliché 94 : Élévation extérieure nord, Parcelle 46



Cliché 95 : Élévation extérieure ouest, Parcelle 46



Cliché 96 : Cave 46C1, avec niche murale (gauche)



Cliché 97 : Fenêtre de l'escalier remodelée, 46P1



Cliché 98 : Mur sud avec blocage monté en pierre de taille, 46P2



Cliché 99 : Ouvertures obstruées dans les murs est (gauche) et sud (droite), 46P2



Cliché 100 : Élévation de mur en pisé, 46P3



Cliché 101 : Détail de fenêtre, 46P3



Cliché 102 : Détail du plafond décoré, 46P3




Cliché 103 : Escalier vers le troisième étage, 46D1



Cliché 104 : Mur sud, 46D2, avec des colonnes en pierre de taille (gauche et droite)



Cliché 105 : Ouverture obstruée dans le mur est, 46D2



Cliché 106 : Fragments architecturaux en pierre de taille réutilisés, 46T1



Cliché 107 : Structure de la charpente, 46T1, avec poutre transversale raccourcie et renforcée (centre)



Cliché 108 : Corbeau décor, mur sud, 46T1



Cliché 109 : Mur sud monté en réutilisant des tuiles de toiture plate, 46T1, avec ouverture bouchée avec de l'enduit de plâtre



Cliché 110 : Marque de charpentier sur du bois du grenier, 46T1



Cliché 111 : Lucarne au dessus de l'escalier, avec une ouverture plus ancienne obstruée à droite, 46T1



Cliché 112 : Point de jonction entre le mur sud de 46T2 (gauche) et la colonne de 45T2



Cliché 113 : Vue générale, 46T2



Cliché 114 : Façade, Parcelle 90



Cliché 115 : Détail de décoration de larmier, 90R6



Cliché 116 : Façade de la tour d'escalier,
Parcelle 90



Cliché 117 : Vue générale, 90R1, avec porte obstruée dans le mur est (centre)



Cliché 118 : Passage de porte et détail de lanterneau, 90R1



Cliché 119 : Fenêtre et détail de lanterneau, 90R1



Cliché 120 : Poutres du plafond renforcées avec des solives métalliques, 90R1



Cliché 121 : Ouvriers entreprenant des rénovations dans l'immeuble, Parcelle 90



Cliché 122 : Plafond voûté, 90R3




Cliché 123 : Vue générale, 90R4



Cliché 124 : Détail de pilastre d'escalier, 90R6



Cliché 125 : Détail de balustre et de palier, 90D1



Cliché 126 : Pilastre précoce, escalier et mur moderne 'en nid d'abeille', 90C1



Cliché 127 : Plafond voûté en brique et trappe d'accès obstruée, 90C2



Cliché 128 : Passage de porte obstruée muni d'un linteau métallique de profil en I , 90C2



Cliché 129 : Vue générale, 90P2



Cliché 130 : Détail du chapiteau de la colonne en fonte, 90P2



Cliché 131 : Conduits de cheminée, 90D2



Cliché 132 : Encadrement de porte (cloison démolie), et vue de la charpente, 90T1



Cliché 133 : Rehaussement en brique de la colonne en pierre de taille, 90T1



Cliché 134 : Corbeau récent en brique, 90T1



Cliché 135 : Détail de charpente, 90T1



Cliché 136 : Poutre transversale dans le plancher, et détail d'assemblage de la charpente, 90T1



Cliché 137 : Détail de l'assemblage de la faîtière, 90T1



Cliché 138 : Passage de porte percée/réaménagée, 91R1



Cliché 139 : Mur est, 91R1, montrant le point de jonction (gauche) et le passage de porte obstrué



Cliché 140 : Point de jonction entre 91R1 (gauche) et 91R2



Cliché 141 : Mur Sud, 91R2, avec arc partiellement dégagé (droite)



Cliché 142 : Ouverture de fenêtre réaménagée, 91P1



Cliché 143 : Passage de porte réaménagée, avec jambage de droite mal aligné, 91P2



Cliché 144 : Passage de porte inséré, à droite des pierres d'angle sur le côté inférieur du jambage, 91P2



Cliché 145 : Cheminée avec pierres d'angle, 91P2



Cliché 146 : Traverse dormante, 92R1



Cliché 147 : Ouverture de fenêtre obstruée, 92R1



Cliché 148 : Arc en pointe, élévation sud, 92R1



Cliché 149 : Ouverture circulaire centrée au dessus de la porte, 92R2



Cliché 150 : Mur en pierre de calcaire, 90R3



Cliché 151 : Traces d'emplacement d'escalier, 90R4



Cliché 152 : Ouvertures de fenêtre réaménagées dans le mur nord 90R4



Cliché 153 : Puits en pierre taillée, Parcelle 94



Cliché 154 : Vue de la parcelle 43 depuis la cour 94



Cliché 155 : Élévation sud de la cour, enduit extérieur et conduit de brique moderne, Parcelle 90



Cliché 156 : Accès vers la cave, lanterneau inséré et maçonnerie réutilisée, Parcelle 90



Cliché 157 : Mur de défense médiéval (droite), mur de soutènement en talus (centre) et 19 rue Canterelles (à gauche, situé sous la structure en gris foncé au dessus de la toiture)



Cliché 158 : Passage médiéval à travers la rivière d'Orb, avec les immeubles situés sur la rue Canterelles (avant droite)



**Head Office/Registered Office/
OA South**

Janus House
Osney Mead
Oxford OX2 0ES

t: +44 (0) 1865 263 800
f: +44 (0) 1865 793 496
e: info@oxfordarch.co.uk
w: <http://thehumanjourney.net>

OA North

Mill 3
Moor Lane
Lancaster LA1 1GF

t: +44 (0) 1524 541 000
f: +44 (0) 1524 848 606
e: oanorth@thehumanjourney.net
w: <http://thehumanjourney.net>

OA East

15 Trafalgar Way
Bar Hill
Cambridgeshire
CB23 8SQ

t: +44 (0) 1223 850500
f: +44 (0) 1223 850599
e: oaeast@thehumanjourney.net
w: <http://thehumanjourney.net>



Director: David Jennings, BA MIFA FSA

*Oxford Archaeology Ltd is a
Private Limited Company, N^o: 1618597
and a Registered Charity, N^o: 285627*